

## Übersicht Release Notes für ESU Mobile Control 2

Das Updatetool von ESU liegt in der Version 1.0 (12.10.2015), [zum Download bei ESU bereit](#)

Android Version 4.1.1 ist zur Zeit auf der MCII aktuell (Stand 03/2016)

Die erste App Version war MCII-Version 1.0.14,	ESU Input Services Version 1.0.6
22.12.2015 App Version MCII-Version 1.0.15	ESU Input Services Version 1.0.6
xx.02.2016 App Version MCII-Version 1.0.16	ESU Input Services Version 1.0.6
16.03.2016 App Version MCII-Version 1.1.0	ESU Input Services Version 1.0.7
15.03.2017 App Version MCII-Version 1.1.2	ESU Input Services Version 1.0.7
06.01.2018 App Version MCII-Version 1.1.3	ESU Input Services Version 1.0.7
06.01.2018 Wi-Fi Keep Alive v 1.4.7	

### Mobile Control II 1.1.3

- Ergänzung der App um US-amerikanische Lokbilder
- Neuer Fallback-Mechanismus, wenn der App Funktionstasten-Icons fehlen.
- Das Update-Tool wird zusätzlich die neue, frei verfügbare App "WIFI Keep Alive Version 1.47" installieren. Dieses Tool kann die Android-Einstellungen dahingehend verändern, dass auch im Sleep-Modus (also wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist) die WLAN Verbindung erhalten bleibt. Dies hat bei vielen Kunden für ein deutlich besseres Verhalten des Systems geführt (sprich: Keine Verbindungsabbrüche mehr). Nachteil: Frisst etwas Akku, sprich: geringere Laufzeit.

Ein Effekt war bei uns nicht in allen Fällen nachweisbar, daher überlassen wir es Ihnen, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten.

Nähere Infos gibt es hier:

<http://www.appsapk.com/wi-fi-keep-alive/>

### Mobile Control II 1.1.0

- Neue Integrierte Lokbilder.
- Die Verzögerung der Fahrtrichtungsumschaltung kann jetzt deaktiviert werden.
- "Nur Anzeige" Modus für den Geschwindigkeitsbalken.
- Probleme mit der Softwaretastatur im Lokeditor behoben.
- Allgemeine Stabilitätsverbesserung

### ESU Input Services 1.07

- STOP Taste reagierte auf manchen Geräten nicht immer.